


HOME *element*

НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ
Руководство по эксплуатации

HE-SC903



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Весы предназначены только для домашнего применения. Не используйте в промышленных и торговых целях.
- Не используйте абразивные средства для чистки весов.
- Во время хранения следите за тем, чтобы на весах не было никаких предметов.
- Не смазывайте внутренние механизмы весов.
- Храните весы в сухом месте.
- Не перегружайте весы.
- Резко не нагружайте и не ударяйте весы.
- Стеклоплатформа весов очень скользкая, когда влажная. Следите за тем, чтобы платформа была сухой!
- Ставьте весы только на ровную устойчивую поверхность. Не устанавливайте весы на ковер.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Весы работают от одной 3V литиевой батарейки CR2032 (входит в комплект). Удалите защитное покрытие с контакта батарейки перед началом эксплуатации прибора.
2. Установите необходимую единицу измерения KG или LB (кг/ фунт).
3. Установите весы на твердую, горизонтальную поверхность. Не устанавливайте весы на ковер.

ВЗВЕШИВАНИЕ

1. Осторожно встаньте на весы, и они автоматически включатся. Подождите несколько секунд, пока на дисплее не загорится «0.0».
2. Во время взвешивания стойте неподвижно, чтобы показания зафиксировались.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

- При отсутствии нагрузки весы автоматически отключаются.
- Автоматическое выключение происходит, если дисплей показывает «0.0», или показатель веса не изменяется в течение 10 секунд.

ИНДИКАТОРЫ

-  - индикатор перегрузки

Весы перегружены. Максимальная нагрузка для данных весов составляет 180 кг. Не перегружайте весы во избежание их поломки.

-  – Села батарейка. Замените батарейку.

РАБОТА БАТАРЕЙКИ

- Используйте всегда только рекомендованный тип батарейки.
- Перед использованием прибора убедитесь, что отсек батареи плотно закрыт.
- Новые батареи вставляйте, соблюдая полярность.
- Выньте батарейку из весов, если они не используются долгое время.

ЧИСТКА И УХОД

1. Используйте слегка влажную ткань для чистки весов. Не погружайте весы в воду.
2. Не используйте для чистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес	180 кг
Вес нетто / брутто	0,99 кг / 1,08 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	275 мм x 24 мм x 295 мм

Завод-изготовитель:

NINGHAI SHENGXIANG ELECTRONIC CO LTD.,
DONGJIA XIDIAN TOWN NINGHAI, ZHEJIANG, CHINA

Нинхай Шенсян Электроник Ко., Лтд.,
Донгдзя Сидьен Таун Нинхай, Джедзян, КНР

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте в момент получения товара.