

# ASSISTANT®

## MINI WEATHER STATION WITH COLOUR DISPLAY AND PROJECTOR

Model AH-1979



### OPERATION MANUAL

ENGLISH

- 1 -

ENGLISH

ENGLISH

- 2 -

ENGLISH

[LIGHT BAR] Turns on/off continuous light bar when adapter is connected

## 2. BATTERY & ADAPTER INSTALLATION

### A. Projection Clock

Main Power Source: Plug in the 4.5V adapter into the adapter socket at the back casing. Continuous backlight, projection & light bar only available when adapter is connected. Backup Power: Lift off the battery cover, install 3 pieces of AAA backup batteries according to the polarity indicated, close the battery cover.

### B. Remote Sensor

Loosen the screws on the battery door with a small screwdriver; insert 2 pieces of AAA batteries according to the polarity indicated. Replace the cover and tighten the screws after the RF set-up procedure below is finished.

### 3. ALTITUDE SETTING

After battery installation, the main unit will enter altitude setting mode directly. Press [UP] or [DOWN] to select the unit in hPa, inHg or mb. Press [PRESSURE] to confirm. Then press [UP] or [DOWN] to enter your current altitude. Press [PRESSURE] to confirm and exit the setting. This allows the unit to provide more accurate barometric pressure & weather forecast readings (For more information, see **WEATHER FORECAST & BAROMETRIC PRESSURE** section)

### 4. SETTING UP THE WIRELESS THERMOMETER

- For the first installation, always turn on the home unit and then the remote sensor. Set Channel 1 for the first remote sensor. Set channel 2 and channel 3 for the 2<sup>nd</sup> and 3<sup>rd</sup> sensors.

- Press and hold [CHANNEL] button on main unit until you hear a beep sound to search for remote sensor.

- Press the [TX] button on the back of remote sensor to transmit RF signal.

- When RF connection is established, the respective temperature & humidity of the selected channel will appear on the main unit.

ENGLISH

- 3 -

ENGLISH

## 5. WEATHER FORECAST & BAROMETRIC PRESSURE

The unit predicts weather condition for the next 12 – 24 hours based on the change of atmospheric pressure. The coverage area is around 30 – 50 km. The weather forecast is based on atmospheric pressure change and is about 70-75% correct. As weather conditions cannot be 100% correctly forecasted, we cannot be responsible for any loss caused by an incorrect forecast.

|       |               |        |       |        |
|-------|---------------|--------|-------|--------|
|       |               |        |       |        |
| SUNNY | PARTLY CLOUDY | CLOUDY | RAINY | STORMY |

To obtain an accurate weather forecast & barometric pressure reading, you need to input your current altitude. After the reset of the unit, it will enter the altitude setting mode. Press [UP] or [DOWN] to set the pressure unit first, and then press [PRESSURE] and enter your current altitude. Press [PRESSURE] to confirm and exit the setting. You can also hold [PRESSURE] button to enter altitude setting mode during normal use. Press [PRESSURE] button to select pressure unit between hPa, inHg & mb.

### 6. IN/OUT TEMPERATURE

Temperature reading is located on the bottom of the display. Press [C°/F°] button to select temperature unit C° / F°.

Press [CHANNEL] button to select indoor, Ch1, Ch2, Ch3 and auto-channel scrolling display modes.

Hold [CHANNEL] for 3 seconds to enforce searching of remote sensors.

### 7. COLOR BAR GRAPH DISPLAY

The color graph display is designed as an intuitive way to gauge the weather at a glance. The left color bar graph

ENGLISH

- 4 -

ENGLISH

represents the respective In/Out temperature of the current display mode. As the temperature measurements change, the number of illuminated bars changes automatically.

Select [BACKLIGHT] slide switch to "on" position to turn on color display backlight continuously (This function is available only when adapter is connected).

Select [BACKLIGHT] slide switch to "off" position to turn off backlight.

### 8. MAXIMUM/MINIMUM MEMORY

Press [MEMORY] button repeatedly to view the maximum & minimum values of temperature readings. To clear the memory record, hold [MEMORY] button while the respective values are displayed on screen.

### 9. TEMPERATURE TREND INDICATOR

The icons will indicate Rising, Steady, Falling if the temperature change is more than 1 degree C (or 2 degree F) within an hour.

### 10. CLOCK & CALENDAR

Press [CLOCK] to toggle display between time, calendar and day of the week.

Hold [CLOCK] button to enter clock setting mode. Using [UP] or [DOWN] to adjust and [CLOCK] to confirm; the following values can be set in sequence: 12/24hr format > Hr > Min > Yr > D/M or M/D format > Month > Date > EXIT.

### 11. HOME TIME, WORLD (ZONE) TIME

Hold [ZONE] to enter world (zone) time setting mode. Press [UP] or [DOWN] to enter the desired hour offset value from -12 to +12 hours. Press [ZONE] to confirm each setting.

Press [ZONE] button to toggle between home time and world (zone) time. "ZONE" icon appears when world (zone) time is selected. When zone time is not used, set zone time to "0".

### 12. ALARM SETTING

Press [ALARM] to show alarm time and "AL." icon will appear. Press again to enable or disable the alarm. Bell icon "█" appears when alarm is enabled.

Thank you for purchasing the new generation of colour projection weather station. Designed and engineered with the state-of-art technology and components, this instrument will provide accurate and reliable weather forecast, barometric pressure & In/Out temperature readings as well as night-light and time projection features. Read this manual carefully to fully explore the features and functions of the new product.

### 1. NAMES AND FUNCTIONS OF THE BUTTONS

| Button         | Press functions                                    | Hold 3 seconds           |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| [CLOCK]        | Read time, calendar and day-of-week                | Set clock & calendar     |
| [ALARM]        | Read alarm time; enable/disable alarm              | Alarm time setting       |
| [UP]           | 1 step forward in setting                          | Fast advance             |
| [DOWN]         | 1 step backward in setting                         | Fast backward            |
| [CHANNEL]      | Select: indoor channel, 1, 2, 3, auto              | Search for remote scroll |
| [MEMORY]       | Read max/min temperatures                          | Clear memory record      |
| [PRESSURE]     | Toggle pressure unit hPa, inHg & mb                | Altitude setting         |
| [ZONE]         | Toggle Home time & Zone time                       | Zone time setting        |
| [C°/F°]        | Toggle degree C° & F° unit                         | -                        |
| [SNOOZE/LIGHT] | Trigger snooze alarm, extend backlight& projection | -                        |

### Rotary Knob

[FOCUS] Adjusts focus of projected image

[IMAGE ROTATION] Rotates projected image

### Slide Switch

[BACKLIGHT] Turns on/off continuous backlight when adapter is connected

[PROJECTION] Turns on/off continuous projection when adapter is connected

Hold [ALARM] to enter alarm time setting mode. Press [UP] or [DOWN] to enter the desired Hr/ Min values and press [ALARM] to confirm setting.

### 13. SNOOZE & BACKLIGHT

When alarm goes off, press [SNOOZE/LIGHT] to trigger snooze alarm and "Zz" icon will appear. To stop alarm, press [ALARM] key.

To turn on the backlight, press [SNOOZE/LIGHT] or move [BACKLIGHT] slide switch to "on" position.

NOTE: Continuous backlight function is only available when adapter is connected.

### 14. BLUE LIGHT BAR (NIGHT-LIGHT)

Select [LIGHT BAR] slide switch to "on" position to turn on the blue light bar (night-light) continuously (This function is available only when adapter is connected).

Select [LIGHT BAR] slide switch into "off" position to turn off the light bar.

### 15. IMAGE PROJECTION

To project time image onto wall or ceiling, press [SNOOZE/LIGHT] button or move [PROJECTION] slide switch into "on" position.

Move [PROJECTION] into "off" position to turn off continuous projection.

Rotate the [FOCUS] knob to adjust the image focus.

Rotate the [IMAGE ROTATION] knob to adjust the orientation of the projected image.

NOTE: Continuous projection function is only available when adapter is connected.

### 16. LOW BATTERY INDICATION

Low battery indication is available for the home unit itself and all of the 3 remote channels. Replace the batteries and follow the setup procedure in this operation manual.

### 17. BATTERY DISPOSAL

Replace used batteries only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Please, dispose of old or defective batteries in an environmentally friendly manner in accordance with the relevant legislation.

### 18. SPECIFICATIONS

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Indoor unit:            | 0 C to + 50 C (+32 F to +122 F)                                                |
| Remote sensor:          | -20 C to +60 C (-4 F to +140 F)                                                |
| Channel:                | max. 3 remote sensors                                                          |
| Transmission:           | up to 30M (98 ft.) in open area, RF434 MHz                                     |
| Temperature resolution: | 0.1 degree C (or 0.2 degree F)                                                 |
| Power:                  | 4.5V adapter & AAA x 3 pcs for projection clock; AAA x 2 pcs for remote sensor |

Stamp

Печать магазина

Date of sale

Дата продажи

Model

Номер модели

Warranty period

Гарантийный срок



ENGLISH

- 5 -

ENGLISH

ENGLISH

- 6 -

ENGLISH

ENGLISH

- 7 -

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

# ASSISTANT®

## MINIWETTERSTATION MIT DEM FARBDISPLAY UND PROJEKTOR

Modell AH-1979




### BETRIEBSANLEITUNG

GERMAN

- 1 -

DEUTSCH

für keine mit der irrtümlichen Wettervorhersage verbundenen Verlusten ein.



Um die genaue Wettervorhersage und Druckmessungen zu bekommen sollten sie die Seehöhe einstellen. Nach dem Rücksetzen der Uhr, wird sie im Seehöheinstellungsbetrieb sein. Drucken Sie die Taste [UP] oder [DOWN], um die Druckmesseneinheit zu wählen, dann drucken Sie die Taste [PRESSURE] und geben Sie die Seehöhe ein. Drucken Sie die Taste [PRESSURE], um die Einstellungen zu bestätigen und aufzuhören. Sie können auch die Taste [PRESSURE] halten, um die Seehöhe während der Normalbenutzung einzugeben. Drucken Sie die Taste [PRESSURE], um die Druckmesseneinheit zu wählen: hPa, Millibar oder Quecksilberfaden.

#### 6. INNERE UND ÄUSSERLICHE TEMPERATUR

Temperaturziffern sind am Fuß des Displays. Drucken Sie die Taste [C°/F°], um die Temperatur nach Celsius oder nach Fahrenheit zu wählen.

Drucken Sie die Taste [CHANNEL] um die Temperatur darin, Temperatur von 1., 2., 3. Kanal oder automatisches Panning zu wählen.

Halten Sie die Taste [CHANNEL] auf 3 Sekunden, um das Suchen nach dem Fernsensor zu beginnen.

#### 7. FARBSCHAUBILD

Das Schaubild ist für die schnelle intuitive Temperaturbestimmung ausgearbeitet. Die Spalte nach Links darstellt die jeweilige Temperatur darin oder daraus. Wenn die Temperaturziffern sich ändern, ändert sich automatisch auch die Nummer den leuchtenden Streifen.

Wir danken Sie für den Kauf der Wetterstation von der neuen Generation mit dem Farbdisplay und dem Projektor. Dieses Gerät ist mit dem Einsatz der neuen Technologie und Material, es versteht Sie mit der genauen und zuverlässigen Wettervorhersage, Druckmessungen, inneren und äußerlichen Temperatur und auch mit der Ausleuchtung und der Projektion. Lesen Sie bitte aufmerksam diese Betriebsanleitung, um alle Funktionen und Besonderheiten dieses Gerät kennenzulernen.

#### 1. NAMEN UND FUNKTIONEN DER TASTEN

| Die Taste  | Eines Drücken                                                               | Halten für 3 Sekunden                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| [CLOCK]    | Abbildung von der Zeit, des Kalenders und des Tages der Woche               | Einstellung der Zeit und des Kalenders          |
| [ALARM]    | Abbildung von der Zeit des Weckers, Einschaltung/Ausschaltung des Signals   | Einstellung der Zeit des Weckersignals          |
| [UP]       | Übergang zum nächsten Schritt der Einstellung                               | Schneller Übergang vorwärts in der Einstellung  |
| [DOWN]     | Übergang zum vorherigen Schritt der Einstellung                             | Schneller Übergang rückwärts in der Einstellung |
| [CHANNEL]  | Wahl der Kanäle: innerer, 1., 2., 3. äußerlicher oder automatisches Panning | Suche nach Fernsensor                           |
| [MEMORY]   | Beschau von der maximalen/minimalen Temperatur                              | Speicherlöschung                                |
| [PRESSURE] | Druckmessung in hPa, Millibar oder Quecksilberfaden                         | Einstellung von der Seehöhe                     |
| [ZONE]     | Umschaltung zwischen die Lokalzeit und Weltzeit                             | Einstellung des Stundenkreises                  |

GERMAN

- 2 -

DEUTSCH

GERMAN

- 2 -

DEUTSCH

GERMAN

- 3 -

DEUTSCH

GERMAN

- 4 -

DEUTSCH

Bringen Sie den Umschalter [BACKLIGHT] in die "on" Stellung, um die dauernde Ausleuchtung von dem Display einzuschalten. (Diese Funktion wird nur bei dem angeschlossenen Adapter benutzt).

Bringen Sie den Umschalter [BACKLIGHT] in die "off" Stellung, um die dauernde Ausleuchtung von dem Display auszuschalten.

#### 8. AUFSCHREIBEN VON DER MAXIMALEN/ MINIMALEN TEMPERATUR

Drucken Sie die Taste [MEMORY] einige Male, um die maximale und minimale Temperatur zu beschauen. Halten Sie die Taste [MEMORY] bis die Messungen auf dem Display verschwinden, um die Speicher zu löschen.

#### 9. INDIKATOR DER TEMPERATURÄNDERUNG

Die Temperatur wird als Zeichen abgebildet: fällt, stabil, aufsteigt, wenn die Temperaturänderung mehr als 1 Grad nach Celsius (oder 2 Grade nach Fahrenheit) ist.

#### 10. UHR UND KALENDER

Drucken Sie die Taste [CLOCK], um das Displayformat zu wählen: Zeit, Kalender und Tag der Woche.

Halten Sie die Taste [CLOCK], um die Zeiteinstellung zu beginnen. Benutzen Sie die Taste [UP] oder [DOWN] für die Einstellung und die Taste [CLOCK], um die Einstellungen zu bestätigen. Die Angaben kann man als folgend eingeben: 12/24-Zeitformat > Stunden > Minuten > Jahren > D/M oder M/D Format > Monat > Datum > Schluss.

#### 11. LOKALZEIT UND WELTZEIT

Halten Sie die Taste [ZONE], um die Weltzeit einstellung zu beginnen. Drucken Sie die Taste [UP] oder [DOWN], um die richtige Zeitkompensation von -12 bis +12 zu wählen. Drucken Sie die Taste [ZONE], um die Einstellungen zu bestätigen.

Drucken Sie die Taste [ZONE], um zwischen der Lokalzeit und der Weltzeit umzuschalten. Das Icon „ZONE“ erscheint, wenn man

|                 |                                                              |   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---|
| [C°/F°]         | Wahl der Temperatur nach Celsius oder nach Fahrenheit        | - |
| [SNOOZE/ LIGHT] | Wahl der Snoozefunktion, der Ausleuchtung und der Projektion | - |

#### Drehräder

[FOCUS] Einstellung der Projektion

[IMAGE ROTATION] Bildumwälzung

#### Umschalter

[BACKLIGHT] Einschaltung/Ausschaltung der Ausleuchtung bei dem angeschlossenen Adapter.

[PROJECTION] Einschaltung/Ausschaltung der Projektion bei dem angeschlossenen Adapter.

[LIGHT BAR] Einschaltung/Ausschaltung der Nachtlampe bei dem angeschlossenen Adapter.

#### 2. EINSETZUNG DER BATTERIEN, ANSCHLUSS DES ADAPTERS

##### A. Uhr

Hauptenergiequelle: schließen Sie den 4,5V Adapter an die Steckdose, die auf der Hinterplatte ist, an. Dauernde Ausleuchtung, die Projektion und die Nachtlampe können nur bei dem angeschlossenen Adapter funktionieren.

Reserveeinspeisung: nehmen Sie den Deckel von der Sektion für die Batterien ab, setzen Sie 3 AA Batterien, entsprechend der angegebenen Polarität, ein, machen Sie den Deckel zu.

##### B. Fernsensor

Schraube Sie die Schraube von der Sektion für die Batterien mit dem Schraubenzieher ab, setzen Sie 2 AAA Batterien, entsprechend der angegebenen Polarität, ein. Machen Sie den Deckel zu nachdem die Einstellung der Frequenz, die im folgenden Punkt beschrieben wird, vollendet ist.

#### 3. SEEHÖHEEINSTELLUNG

Nachdem die Batterien eingesteckt sind, wird die Uhr zum Einstellungsbetrieb übergehen, damit sie die Seehöhe einstellen könnte. Drucken Sie die Taste [UP] oder [DOWN], um die Format der Druckmessungen zu wählen: hPa, Millibar oder Quecksilberfaden. Drucken Sie die Taste [PRESSURE], um die Einstellungen zu bestätigen. Drucken Sie die Taste [UP] oder [DOWN], um die Seehöhe zu wählen. Drucken Sie die Taste [PRESSURE], um die Einstellungen zu bestätigen und aufzuhören. Es erlaubt das Gerät die genauere Druckmessungen und Wettervorhersagen zu geben (Um ausführlichere Information zu erhalten, sehen Sie den Abschnitt heißt **WETTERVORHERSAGE UND DRUCKMESSUNGEN**).

#### 4. EINSTELLUNG VON DER FERNHERMOMETER

- Bei erster Einschaltung schalten Sie erst das Hauptgerät und dann den Fernsensor. Einstellen Sie den ersten Kanal für den ersten Fernsensor, den 2. und den 3. Kanäle für die anderen Fernsenoren.

- Um den Fernsensor zu finden, drucken Sie oder halten Sie die Taste [CHANNEL] auf dem Hauptgerät, bis Sie den Piepton hören.

- Drucken Sie die Taste [TX] auf der Rückseite des Fernsensors, damit er das Funksignal sandte.

- Als die Funkverbindung eingestellt ist, werden die jeweiligen Temperatur und Feuchtigkeit von dem gewählten Kanal auf dem Display des Hauptgeräts erscheinen.

#### 5. WETTERVORHERSAGE UND DRUCKMESSUNGEN

Das Gerät vorhersagt das Wetter auf nächste 12-24 Stunden. Die vorhersage gründet sich auf die Änderung von den Luftdruckmessungen. Sie ist aktuell für den offenen Raum von 30-50 km. Diese Wettervorhersage ist nur auf 70% zuverlässig. Als man das Wetter auf 100% nicht vorhersagen kann, stehen wir

die Lokalzeit (Weltzeit) gewählt hat. Wenn man keine Lokalzeit (Weltzeit) benutzt, geben Sie die Zeitkompensation als 0 ein.

#### 12. WECKEREINSTELLUNG

Drucken Sie die Taste [ALARM], um die Signalzeit zu beschauen, das Icon „AL.“ erscheint. Drucken Sie die Taste noch einmal, um das Wecker einzuschalten oder auszuschalten. Das Icon „AL.“ erscheint, wenn das Wecker eingeschaltet ist.

Halten Sie die Taste [ALARM], um die Signalzeiteinstellung zu beginnen. Drucken Sie die Taste [UP] oder [DOWN], um die Werte von Stunden/Minuten einzugeben, dann drucken Sie die Taste [ALARM], um die Einstellungen zu bestätigen.

#### 13. SNOOZEFUNKTION UND AUSLEUCHTUNG

Wenn das Weckersignal ausschaltet ist, drucken Sie die Taste [SNOOZE/LIGHT], um die Snoozefunktion einzuschalten, das Icon „Zz“ erscheint auf dem Display. Damit das Signal aufhört, drucken Sie die Taste [ALARM].

Um die Ausleuchtung einzuschalten, drucken Sie die Taste [SNOOZE/LIGHT] oder bringen Sie die Umschalter [BACKLIGHT] in die "on" Stellung.

Anmerkung: Dauernde Ausleuchtung wird nur bei dem angeschlossenen Adapter benutzt.

#### 14. BLAUE NACHTLAMPE

Bringen Sie die Umschalter [LIGHT BAR] in die "on" Stellung, um die blaue Nachtlampe einzuschalten (Diese Funktion wird nur bei dem angeschlossenen Adapter benutzt).

Bringen Sie die Umschalter [LIGHT BAR] in die "off" Stellung, um die blaue Nachtlampe auszuschalten.

#### 15. PROJEKTION

Um das Bild auf die Wand oder auf die Decke zu projizieren, drucken Sie die Taste [SNOOZE/LIGHT] oder bringen Sie die Umschalter [PROJECTION] in die "on" Stellung.

Bringen Sie die Umschalter [PROJECTION] in die "off" Stellung, um den Projektor auszuschalten.

Drehen Sie das Rad [FOCUS], um die Abbildungsschärfe einzustellen.

Drehen Sie das Rad [IMAGE ROTATION], um die Richtung des Bilds einzustellen. Anmerkung: Dauernde Projektion kann man nur bei dem angeschlossenen Adapter benutzen.

#### 16. INDIKATOR VON DEN ENTLADENDEN BATTERIEN

Indikator von den entladenden Batterien kann man für das Hauptgerät und für die Fernsensoren benutzen. Ersetzen Sie die Batterien und folgen Sie die Einstellung, die in diese Betriebsanleitung beschrieben ist.

#### 17. BATTERIEVERWERTUNG

Ersetzen Sie die Batterien durch gleichwertige Batterien oder durch die Batterien, die von dem Hersteller empfohlen werden.

Verwerten Sie die abgenutzten Batterien der Umweltfreundlichweise nach, der geltenden Gesetzgebung entsprechend.

#### 18. KENNDATEN

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptgerät:                | 0 C bis +50 C (+32 F bis +122 F)                                                                       |
| Fernsensor:                | -20 C bis +60 C (-4 F bis +140 F)                                                                      |
| Kanäle:                    | 3 Fernsensoren am höchsten                                                                             |
| Signalentfernung:          | bis 30m (98ft.) im offenen Raum, Frequenz 434 MHz                                                      |
| Temperaturempfindlichkeit: | 0.1 Grad nach Celsius (oder 0.2 Grade nach Fahrenheit)                                                 |
| Speisung:                  | 4.5V Adapter und AAA x 3 Batterien für die Uhr mit dem Projektor, AAA x 2 Batterien für den Fernsensor |

GERMAN

- 5 -

DEUTSCH

GERMAN

- 6 -

DEUTSCH

GERMAN

- 7 -

DEUTSCH

GERMAN

- 8 -

DEUTSCH

## МИНИ МЕТЕОСТАНЦИЯ С ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ И ПРОЕКТОРОМ

Модель АН-1979



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RUSSIAN

- 1 -

РУССКИЙ

RUSSIAN

- 2 -

РУССКИЙ

|                |                                                      |                          |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| [ZONE]         | Переключение между местным и мировым временем        | Настройка часового пояса |
| [C/F]          | Выбор отображения температуры в °C или °F            | -                        |
| [SNOOZE/LIGHT] | Выбор функции споузе будильника, подсветки, проекции | -                        |

#### Вращающиеся ручки

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| [FOCUS]          | Настройка резкости проекции                           |
| [IMAGE ROTATION] | Переворот проекции                                    |
| [BACKLIGHT]      | Включает/выключает подсветку, когда подключен адаптер |
| [PROJECTION]     | Включает/выключает проекцию, когда подключен адаптер  |
| [LIGHT BAR]      | Включает/выключает ночник, когда подключен адаптер    |

## 2. УСТАНОВКА БАТАРЕЙ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ АДАПТЕРА

### A. Часы

Главный источник питания: Подключите 4.5В адаптер к разъему на обратной стороне корпуса. Продолжительная подсветка, проекция и ночник работают только при подключенным адаптере.

Резервное питание: снимите крышку отсека для батарей на задней панели, установите 3 батареи размера AAA в соответствии с указанной полярностью, закройте крышку.

### B. Удаленный датчик

Отвинтите винтики на крышке отсека для батарей маленькой отверткой, вставьте 2 батареи размера AAA в соответствии с указанной полярностью. Закройте крышку и закрутите винтики после того, как будет окончена процедура настройки частоты, описанная ниже.

предсказать на 100%, мы не несем ответственности за какие-либо убытки, причиненные неверным прогнозом.



Чтобы получить точный прогноз погоды и показания атмосферного давления, вам необходимо ввести текущую высоту над уровнем моря. После перезагрузки устройства оно войдет в режим настройки высоты над уровнем моря. Нажмите [UP] или [DOWN] чтобы выбрать единицы отображения давления, затем нажмите [PRESSURE] и введите текущую высоту над уровнем моря. Нажмите [PRESSURE] чтобы подтвердить и выйти из режима настройки. Вы также можете удерживать кнопку [PRESSURE], чтобы ввести текущую высоту над уровнем моря в режиме нормального использования устройства. Нажмите кнопку [PRESSURE] для выбора единиц измерения давления: гПа, миллиметры ртутного столбика или миллибара.

### 6. ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ И СНАРУЖИ

Показания температуры расположены внизу дисплея. Нажмите кнопку [C/F], чтобы выбрать отображение температуры в °C/°F.

Нажмите кнопку [CHANNEL] для выбора отображения внутренней температуры, 1го канала, 2го канала, 3го канала или автоматической прокрутки каналов.

Удерживайте кнопку [CHANNEL] 3 секунды для активации поиска удаленного датчика.

### 7. ОТОБРАЖЕНИЕ ЦВЕТНОГО ГРАФИКА

Отображение цветного графика разработано для интуитивного определения температуры на глаз. Левая колонка графика представляет соответствующую текущую

RUSSIAN

- 5 -

РУССКИЙ

RUSSIAN

- 6 -

РУССКИЙ

RUSSIAN

- 7 -

РУССКИЙ

### 3. НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ НАД УРОВНЕМ МОРЯ

После того, как были установлены батареи, часы перейдут в режим настройки высоты над уровнем моря. Нажмите [UP] или [DOWN] для выбора формата отображения давления в гПа, миллиметрах ртутного столбика или в миллибарах. Нажмите [PRESSURE] для подтверждения настроек. Нажмите [UP] или [DOWN], чтобы ввести текущую высоту над уровнем моря. Нажмите [PRESSURE], чтобы подтвердить и выйти из режима настройки. Это позволяет устройству предоставлять более точные показания давления и прогноза погоды (Для детальной информации см. раздел ПРОГНОЗ ПОГОДЫ И ПОКАЗАНИЯ ДАВЛЕНИЯ).

### 4. НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОГО ТЕРМОМЕТРА

- При первом включении, всегда включайте первыми часы, а после них удаленный датчик. Установите первый канал для первого удаленного датчика. Установите каналы 2 и 3 для второго и третьего датчиков.

- Для поиска удаленного датчика, нажмите или удерживайте кнопку [CHANNEL] на часах, пока вы не услышите звуковой сигнал.

- Нажмите кнопку [TX] на задней панели удаленного датчика, чтобы передать радиосигнал.

- Когда радиосвязь установлена, соответствующая температура и влажность выбранного канала отобразятся на дисплее основного устройства.

### 5. ПРОГНОЗ ПОГОДЫ И ПОКАЗАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Устройство предсказывает погоду на следующие 12-24 часа, предсказание основано на изменении атмосферного давления. Оно охватывает площадь порядка 30-50 км. Прогноз погоды, основанный на изменениях атмосферного давления достоверен на 70-75%. Поскольку погоду нельзя

RUSSIAN

- 4 -

РУССКИЙ

RUSSIAN

### 15. ПРОЕКЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Для проекции изображения на стену или на потолок, нажмите кнопку [SNOOZE/LIGHT] или передвиньте переключатель [PROJECTION] в положение "on".

Передвиньте переключатель [PROJECTION] в положение "off", чтобы выключить проектор.

Вращайте колесико [FOCUS], чтобы настроить резкость изображения проекции.

Вращайте колесико [IMAGE ROTATION], чтобы настроить направление изображения проектора.

Примечание: Продолжительная проекция возможна только при подключенным адаптере.

### 16. ИНДИКАТОР РАЗРЯЖЕННЫХ БАТАРЕЙ

Индикатор разряженных батарей присутствует для главного прибора и для всех трех удаленных датчиков. Замените батареи и следуйте процедуре настройки, описанной в этом руководстве.

### 17. УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЙ

Заменяйте батареи только на такие же или на эквивалентные, рекомендованные производителем.

Утилизируйте отработанные батареи экологически безопасным способом, в соответствии с действующим законодательством.

### 18. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главный прибор:                 | 0 С до +50 С (+32 F до +122 F)                                                            |
| Удаленный датчик:               | -20 С до +60 С (-4 F до +140 F)                                                           |
| Каналы:                         | максимум 3 удаленных датчика                                                              |
| Дальность сигнала:              | до 30м (98 футов), на открытом пространстве, частота 434 МГц                              |
| Температурная чувствительность: | 0.1 градус по Цельсию (или 0.2 градуса по Фаренгейту)                                     |
| Питание:                        | 4.5В адаптер и ААА x 3 штуки для часов с проектором, ААА x 2 штуки для удаленного датчика |

RUSSIAN

- 8 -

РУССКИЙ

RUSSIAN

- 9 -

РУССКИЙ

RUSSIAN

- 10 -

РУССКИЙ

RUSSIAN

- 11 -

РУССКИЙ

RUSSIAN

- 12 -

РУССКИЙ

RUSSIAN

- 13 -

РУССКИЙ

RUSSIAN

- 14 -

РУССКИЙ

RUSSIAN

- 15 -

РУССКИЙ

RUSSIAN

- 16 -

РУССКИЙ

RUSSIAN

- 17 -

РУССКИЙ

RUSSIAN

- 18 -

РУССКИЙ

## МІНІ МЕТЕОСТАНЦІЯ З КОЛЬОВИМ ДИСПЛЕЄМ ТА ПРОЕКТОРОМ

Модель АН-1979



### ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

UKRAINIAN

- 1 -

УКРАЇНСЬКА

70-75%. Оскільки погоду не можливо передбачити на 100%, ми не несемо відповідальності за будь-які втрати в наслідок невірного прогнозу.



Щоб отримати точний прогноз погоди і показники атмосферного тиску, вам необхідно ввести поточну висоту над рівнем моря. Після передавання приладу він перейде в режим налаштування висоти над рівнем моря. Натисніть кнопку [UP] або [DOWN] щоб обрати одиниці вимірю тиску, потім натисніть [PRESSURE] і введіть поточну висоту над рівнем моря. Натисніть кнопку [PRESSURE], щоб підтвердити та вийти з режиму налаштування. Ви також можете утримувати кнопку [PRESSURE], щоб ввести поточну висоту над рівнем моря в режимі нормального використання пристрою. Натисніть кнопку [PRESSURE] для вибору одиниць вимірю тиску: гПа, мм рутутного стовпчика або мілібари.

#### 6. ТЕМПЕРАТУРА НАЗОВНІ ТА ВСЕРЕДІНІ ПРИМІЩЕННЯ

Показники температури розміщені низу дисплея. Натисніть кнопку [C/F], щоб обрати відображення температури в C°/F°.

Натисніть кнопку [CHANNEL] для вибору відображення температури всередині приміщення, температури першого каналу, другого каналу, третього каналу, або автоматичної прокрутки каналів.

Утримуйте кнопку [CHANNEL] 3 секунди для активації пошуку віддаленого датчика.

**7. ВІДОБРАЖЕННЯ КОЛЬОВОГО ГРАФІКА** Відображення кольорового графіка розроблено для широкого інтуїтивного визначення температури. Ліва колонка

Дякуємо за те, що купили метеостанцію нового покоління з кольоровим дисплеєм та проектором. Спроектований та розроблений у відповідності з новітніми технологіями та матеріалами, цей пристрій забезпечить точний та надійний прогноз погоди, показники тиску, температури назовні та всередині приміщення а також нічне підсвічування та функцію проекції. Уважно прочитайте цю інструкцію, щоб повністю ознайомитися з функціями та особливостями даного пристрію.

#### 1. НАЗВИ ТА ФУНКЦІЇ КНОПОК

|            |                                                                      |                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Кнопка     | Одноразове натиснення                                                | Утримування кнопки протягом 3х секунд   |
| [CLOCK]    | Відображення часу, календаря та дня тижня                            | Налаштування часу та календаря          |
| [ALARM]    | Відображення часу будильника, ввімкнути/вимкнути будильник           | Налаштування часу будильника            |
| [UP]       | Перехід до наступного кроку                                          | Швидкий перехід вперед по налаштуванням |
| [DOWN]     | Перехід до попереднього кроку                                        | Швидкий перехід назад по налаштуванням  |
| [CHANNEL]  | Вибір каналів: внутрішній, 1, 2, 3, автоматична прокрутка            | Пошук віддаленого датчика               |
| [MEMORY]   | Продивитися максимальну/мінімальну температуру                       | Стерти пам'ять                          |
| [PRESSURE] | Вибір відображення тиску у гПа, мілібарах або мм рутутного стовпчика | Налаштування висоти над рівнем моря     |
| [ZONE]     | Переключення між місцевим та світовим часом                          | Налаштування часового поясу             |

UKRAINIAN

- 2 -

УКРАЇНСЬКА

графіка представляє відповідну поточну температуру назовні чи всередині. Коли показники температури змінюються, автоматично змінюється кількість смужок у графіку, які світяться.

Пересуньте перемикач [BACKLIGHT] в положенні "on", щоб ввімкнути постійне підсвічування дисплея (Ця функція доступна тільки при підключенному адаптері).

Пересуньте перемикач [BACKLIGHT] у положення "off", щоб вимкнути підсвічування.

#### 8. ЗАПИС МАКСИМАЛЬНОЇ ТА МІНІМАЛЬНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

Натисніть кнопку [MEMORY] кілька разів, щоб переглянути максимальне та мінімальне значення температури. Для відображення записів з пам'яті утримуйте кнопку [MEMORY] поки відповідні показники відображені на екрані.

#### 9. ІНДИКАТОР ЗМІНИ ТЕМПЕРАТУРИ

Температура буде відображатися значками: падає, стабільна, підвищується, якщо зміни температурі перевищують 1 градус по Цельсію (або 2 по Фаренгейту) на протязі години.

#### 10. ГОДИННИК ТА КАЛЕНДАР

Натисніть кнопку [CLOCK] для переключення дисплея між часом, календарем та днем тижня.

Утримуйте кнопку [CLOCK], щоб перейти в режим налаштування часу. Використовуйте кнопки [UP] або [DOWN] для налаштування та кнопку [CLOCK] для підтвердження налаштувань; значення можуть бути налаштовані у наступній поспівності: 12/24-годинний формат часу > Години > Хвилини > Рік > Д/М або М/Д формат > Місяць > Дата > Вихід.

#### 11. МІСЦЕВИЙ ЧАС, СВІТОВИЙ ЧАС

Утримуйте кнопку [ZONE] для того, щоб перейти у режим налаштування світового часу. Натисніть кнопки [UP] або [DOWN], щоб обрати потрібну компенсацію для вашого

|                    |                                                          |   |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---|
| [C/F']             | Вибір відображення температури у C° або F°               | - |
| [SNOOZE/<br>LIGHT] | Вибір функції snooze будильника, підсвічування, проекції | - |

#### Поворотні коліщатка

[FOCUS] Налаштування різкості проекції

[IMAGE ROTATION] Переворот зображення

#### Повзунковий перемикач

[BACKLIGHT] Вимкає/вимикає підсвічування при підключенному адаптері

[PROJECTION] Вимкає/вимикає проекцію при підключенному адаптері

[LIGHT BAR] Вимкає/вимикає нічник при підключенному адаптері

#### 2. УСТАНОВКА ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ, ПІДКЛЮЧЕННЯ АДАПТЕРА

##### A. Годинник

Головне джерело живлення: Підключіть 4.5В адаптер до роз'єму на зворотній стороні корпуса. Тривале підсвічування, проекція та нічник працюють тільки при підключенному адаптері.

Резервне живлення: Зніміть кришку відділу для елементів живлення, вставте 3 батарейки розміру AA у відповідності з вказаною полярністю, закрійте кришку.

##### B. Віддалений датчик

Відкрутіть гвинтики на кришці відділення для елементів живлення маленькою викруткою, вставте 2 батареї розміру AAA у відповідності з вказаною полярністю. Закрійте кришку та закрутіть гвинтики після того, як буде завершене налаштування частоти, описано нижче.

UKRAINIAN

- 3 -

УКРАЇНСЬКА

часового пояса від -12 до +12 годин. Натисніть кнопку [ZONE] для підтвердження налаштувань.

Натисніть кнопку [ZONE] для переключення між місцевим часом та світовим часом. Значок «ZONE» з'являється, якщо обрано місцевий (світовий) час. Якщо місцевий (світовий) час не використовується, налаштуйте компенсацію часового пояса на 0.

#### 12. НАЛАШТУВАННЯ БУДИЛЬНИКА

Натисніть кнопку [ALARM] для перегляду часу сигналу будильника, з'явиться значок «AL». Натисніть кнопку ще раз для вівікнення або вимкнення будильника. Значок «AL» з'являється, коли будильник вівікнено.

Утримуйте кнопку [ALARM], щоб увійти в режим налаштування часу сигналу будильника. Натисніть кнопки [UP] або [DOWN] для введення бажаних значень Годин/Хвилин, потім натисніть кнопку [ALARM], для підтвердження налаштувань.

#### 13. ФУНКЦІЯ SNOOZE І ПІДСВІЧУВАННЯ

Коли сигнал будильника вимикається, натисніть кнопку [SNOOZE/LIGHT], щоб ввімкнути відкладений сигнал будильника, значок "Zz" з'являється на екрані. Для зупинення сигналу натисніть кнопку [ALARM].

Для вівікнення підсвічування натисніть кнопку [SNOOZE/LIGHT] або пересуньте перемикач [BACKLIGHT] в положення "on".

Примітка: Тривале підсвічування можливе лише при підключенному адаптері.

#### 14. СІНИЙ НІЧНИК

Пересуньте перемикач [LIGHT BAR] в положення "on", щоб ввімкнути синій нічник (Ця функція доступна тільки при підключенному адаптері).

Пересуньте перемикач [LIGHT BAR] в положення "off", щоб вимкнути нічник.

UKRAINIAN

- 7 -

УКРАЇНСЬКА

#### 3. НАЛАШТУВАННЯ ВИСОТИ НАД РІВНЕМ МОРЯ

Після того, як були вставлені елементи живлення, годинник переїде в режим налаштування висоти над рівнем моря. Натисніть кнопку [UP] або [DOWN] для вибору формату відображення тиску в гПа, мм рутутного стовпчика або в мілібарах. Натисніть кнопку [PRESSURE] для підтвердження налаштувань. Натисніть кнопку [UP] або [DOWN], щоб ввести поточну висоту над рівнем моря. Натисніть кнопку [PRESSURE], щоб дозволяє приладу надавати більш точні показники тиску та прогнозу погоди (Для детальної інформації див. розділ ПРОГНОЗ ПОГОДИ ТА ПОКАЗНИКИ ТИСКУ).

#### 4. НАЛАШТУВАННЯ ВІДДАЛЕНОГО ТЕРМОМЕТРА

- При першому ввімкненні завжди спочатку вимкніть годинник а потім віддалений датчик. Налаштуйте перший канал для першого віддаленого датчика. Налаштуйте канали 2 та 3 для другого та третього віддалених датчиків.

- Для пошуку віддаленого датчика натисніть або утримуйте кнопку [CHANNEL] на годиннику, поки не почуете звуковий сигнал.

- Натисніть кнопку [TX] на зворотній стороні віддаленого датчика, щоб передати радіосигнал.

- Коли радіозв'язок налаштовано, відповідна температура та вологість обраного канала з'являться на дисплей головного пристроя.

#### 5. ПРОГНОЗ ПОГОДИ ТА ПОКАЗНИКИ ТИСКУ

Прилад передбачає погоду на наступні 12-24 години, передбачення робиться на основі змін атмосферного тиску. Вони покриває відстань біля 30-50 км. Прогноз погоди, що базується на зміні атмосферного тиску, достовірний на

UKRAINIAN

- 4 -

УКРАЇНСЬКА

#### 15. ПРОЕКЦІЯ ЗОБРАЖЕННЯ

Для проекції зображення на стіну або на стелу, натисніть кнопку [SNOOZE/LIGHT] або пересуньте перемикач [PROJECTION] в положення "on".

Пересуньте перемикач [PROJECTION] в положення "off", щоб вимкнути проекцію.

Обертаєте коліщатко [FOCUS], щоб налаштувати різкість зображення проекції.

Обертаєте коліщатко [IMAGE ROTATION], налаштувати напрям зображення проекції. Примітка: Тривала проекція можлива лише при підключенному адаптері.

#### 16. ІНДИКАТОР РОЗРЯДЖЕНИХ БАТАРЕЙ

Індикатор розряджених батарей присутній для головного пристроя та для усіх трьох віддалених датчиків. Замініть батарею та дотримуйтесь процедури налаштування, описаній в цій інструкції.

#### 17. УТИЛІЗАЦІЯ БАТАРЕЙ

Замінійте батареї тільки на такі самі, або на еквівалентні, рекомендовані виробником.

Утилізуйте відпрацьовані батареї екологічно безпечним шляхом, у відповідності з чинним законодавством.

#### 18. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Головний пристрій:       | 0 С до + 50 С (+32 F до +122 F)                                                                 |
| Віддалений датчик:       | -20 С до +60 С (-4 F до +140 F)                                                                 |
| Канали:                  | максимум 3 віддалених датчика                                                                   |
| Відстань сигналу:        | до 30м (98футів), на відкритому просторі, частота 434 МГц                                       |
| Температурна чутливість: | 0.1 градус по Цельсію (або 0.2 градуси по Фаренгейту)                                           |
| Живлення:                | 4.5В адаптер та AAA x 3 штуки для годинника з проектором, AAA x 2 штуки для віддаленого датчика |

UKRAINIAN

- 8 -

УКРАЇНСЬКА