

ASSISTANT®

ULTRA-SLIM WEATHER STATION

Model AH-1990



OPERATION MANUAL

ENGLISH

- 1 -

ENGLISH

5. IN/OUT TEMPERATURE & HUMIDITY

Press **[C°/F°]** button to select temperature unit C°/F°. Press **[CHANNEL]** button to select Ch1, Ch2, Ch3 and auto-channel scrolling display modes.

6. MAXIMUM/MINIMUM MEMORY

Press **[MEMORY]** button repeatedly to view the maximum & minimum values of temperature & humidity readings. To clear the memory record, hold **[MEMORY]** button while the respective values are displaying on screen.

7. CLOCK & CALENDAR

Press **[CLOCK]** to toggle display between time, calendar, day of the week & pressure reading. Hold **[CLOCK]** button to enter clock setting mode. Using **[UP]** or **[DOWN]** buttons to adjust and **[CLOCK]** to confirm, the following values can be set in sequence: 12/24hr format > Hr > Min > Yr > D/M or M/D format > Month > Date > Pressure unit > EXIT.

8. LOCAL TIME, ZONE TIME

Hold **[ZONE]** to enter world (zone) time setting mode. Press **[UP]** or **[DOWN]** to enter the desired hour

ENGLISH

- 5 -

ENGLISH

Thank you for purchasing the new generation ultra slim weather station. Designed and engineered with the state-of-art technology and components, this instrument will provide accurate and reliable measurement of weather forecast, indoor/outdoor temperature & humidity as well as a daily alarm clock. Read this manual carefully to fully explore the features and functions of the new product.

1. NAMES AND FUNCTIONS OF THE BUTTONS

Button	Press functions	Hold 3 seconds
[SNOOZE]	Trigger snooze alarm	Set clock & calendar
[CHANNEL]	Select Channel 1,2,3, auto scroll	Search for remote sensor
[CH]		
[CLOCK]	Read time, calendar and pressure	Set Clock, calendar & pressure unit
[ALARM] [AL]	Read alarm time; enable/disable alarm	Alarm time setting
[MEMORY]	Read max/min temperatures	Clear memory record
[ZONE/UP]	Toggle Local time & Zone time/1 step forward in setting	Zone time setting/Fast advance
[DOWN]	1 step backward in setting	Fast backward
[C°/F°]	Toggle degree C° & F° unit	

ENGLISH

- 2 -

ENGLISH

offset value from -12 to +12 hours. Press **[CLOCK]** to confirm and exit.

Press **[ZONE]** button to toggle between local time and zone time. "ZONE" icon appears when zone time is selected. When zone time is not used, keep zone time to "0".

9. ALARM SETTING

Press **[ALARM]** to show alarm time and "AL." icon will appear. Press again to enable or disable the alarm. Bell icon "🔔" appears when alarm is enabled.

Hold **[ALARM]** to enter alarm time setting mode. Press **[UP]** or **[DOWN]** to enter the desired Hr/ Min values and press **[ALARM]** to confirm setting.

10. SNOOZE

When alarm is going off, press **[SNOOZE]** to trigger snooze alarm. To stop alarm for one day, press **[ALARM]** key.

11. LOW BATTERY INDICATION

Low battery indication is available for the home unit itself and all of the 3 remote channels. Replace the batteries and follow the setup procedure in this instruction manual.

ENGLISH

- 6 -

ENGLISH

2. BATTERY INSTALLATION

A. Home Receiver Unit

Open the battery door, install 4 pieces of CR2032 batteries according to the polarity indicated, and close the battery cover.

B. Remote Sensor

Loosen the screws on the battery door with a small screwdriver. Insert 2 pieces of AAA batteries according to the polarity indicated. Replace the cover and tighten the screws.

3. SETTING UP THE WIRELESS THERMO-HYGROMETER

- For the first installation, always turn on the home unit and then the remote sensor. Set Channel 1 for the first remote sensor. Set channel 2 and channel 3 for the 2nd and 3rd sensor.

- Press and hold **[CHANNEL]** button on main unit until a beep is sound to search for remote sensor.

- Press the **[TX]** button on the back of remote sensor to transmit RF signal.

- When RF connection is established, the respective temperature & humidity of the selected channel will appear on the main unit.

ENGLISH

- 3 -

ENGLISH

12. BATTERY DISPOSAL

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Please disposal of old, defective batteries in an environmentally friendly manner in accordance with the relevant legislation.

13. SPECIFICATIONS

Indoor Temperature	0C° to +50C° (+32F° to +122F°)
In/Out Humidity	20%-99% RH
Remote sensor	-20C° to +60C° (-4F° to +140F°)
Channel	maximum 3 remote sensors
Transmission	up to 30m in open area, RF434 MHz
RF reception cycle	around every 3 minutes
Resolution	0.1 degree C° for temperature, 1% for humidity
Power	CR2032x4 for main unit, AAAx2 for remote sensor

WWW.TIWELL.COM
WWW.ASSISTANT.UA



ENGLISH

- 7 -

ENGLISH

4. WEATHER FORECAST

The unit predicts weather condition of the next 12-24 hours based on the change of atmospheric pressure. The coverage area is around 30-50km. The weather forecast is based on atmospheric pressure change and is about 70-75% correct. As weather conditions cannot be 100% correctly forecasted, we cannot be responsible for any loss caused by an incorrect forecast.

SUNNY	PARTLY CLOUDY	CLOUDY	RAINY	STORMY

To view the barometric pressure measurement, press **[CLOCK]** repeatedly until the pressure reading appears.

To change the pressure unit, hold **[CLOCK]** to enter setting mode. Press **[CLOCK]** repeatedly to skip the clock & calendar setting until the pressure unit flashes. Press **[UP]** or **[DOWN]** to select. Press **[CLOCK]** to confirm and exit.

12/24hr format > Hr > Min > Yr > D/M or M/D format > Month > Date > Pressure Unit > EXIT.

ENGLISH

- 4 -

ENGLISH

Stamp	Печать магазина
Date of sale	Дата продажи
Model	Номер модели
Warranty period	Гарантийный срок

ENGLISH

- 5 -

ENGLISH

ENGLISH

- 6 -

ENGLISH

ENGLISH

- 7 -

ENGLISH

ASSISTANT®

ULTRADÜNNE WETTERSTATION

Modell AH-1990



BETRIEBSANLEITUNG

GERMAN

- 1 -

DEUTSCH

Wir danken Ihnen für den Kauf der ultradünnen Wetterstation von der neuen Generation. Dieses Gerät ist mit dem Einsatz der neuen Technologie und Material ausarbeitet, es versteht Sie mit der genauen und zuverlässigen Wettervorhersage, inneren und äußerlichen Temperatur und Druckmessungen und auch mit der Uhr und dem Kalender. Lesen Sie bitte aufmerksam diese Betriebsanleitung, um alle Funktionen und Besonderheiten dieses Gerät kennenzulernen.

1. NAMEN UND FUNKTIONEN DER TASTEN

Die Taste	Eines Drücken	Halten für 3 Sekunden
[SNOOZE]	Einschaltung der Snoozefunktion	Einstellung der Uhr und des Kalenders
[CHANNEL] [CH]	Wahl der Kanäle: innerer, 1., 2., 3. äußerlicher oder automatisches Pannings	Suche nach dem Fernsensor
[CLOCK] [⌚]	Abbildung von der Zeit, des Kalenders und des Tages der Woche	Einstellung der Zeit, des Kalenders und der Druckmesseinheit
[ALARM] [AL]	Abbildung von der Zeit des Weckers, Einschaltung/Ausschaltung des Signals	Einstellung der Zeit des Weckersignals
[MEMORY]	Beschau von der maximalen/minimalen Temperatur	Speicherlöschung

GERMAN

- 2 -

DEUTSCH

[ZONE/UP]	Umschaltung zwischen der Lokalzeit und Weltzeit/Übergang zum nächsten Schritt der Einstellung	Einstellung des Stundenkreises/Schneller Übergang vorwärts in der Einstellung
[DOWN]	Übergang zum vorherigen Schritt der Einstellung	Schneller Übergang rückwärts in der Einstellung
[C°/F°]	Wahl der Temperatur nach Celsius oder nach Fahrenheit	

2. EINSETZUNG DER BATTERIEN

A. Hauptgerät

Nehmen Sie den Deckel von der Sektion für die Batterien ab, setzen Sie 4 Batterien CR2032 entsprechend der angegebenen Polarität ein, machen Sie den Deckel zu.

B. Fernsensor

Schraube Sie die Schraube von der Sektion für die Batterien mit dem Schraubenzieher ab, setzen Sie 2 AAA Batterien, entsprechend der angegebenen Polarität, ein. Machen Sie den Deckel zu und schrauben Sie die Schraube fest.

3. EINSTELLUNG VON DER FERNTHERMOMETER UND FERNHYGROMETER

- Bei erster Einschaltung schalten Sie erst das Hauptgerät und dann den Fernsensor. Einstellen Sie den

GERMAN

- 3 -

DEUTSCH

ersten Kanal für den ersten Fernsensor, den 2. und den 3. Kanäle für die anderen Fernsensoren.


- Um den Fernsensor zu finden, halten Sie die Taste [CHANNEL/SNOOZE] auf dem Hauptgerät bis Sie den Piepton von dem Fernsensor hören.

- Drücken Sie die Taste [TX] auf der Rückseite des Fernsensors, damit er das Funksignal sandte.

- Als die Funkverbindung eingestellt ist, werden die jeweiligen Temperatur und Feuchtigkeit von dem gewählten Kanal auf dem Display des Hauptgeräts erscheinen.

4. WETTERVORHERSAGE

Das Gerät vorhersagt das Wetter auf nächste 12-24 Stunden. Die vorhersage gründet sich auf die Änderung von den Luftdruckmessungen. Sie ist aktuell für den offenen Raum von 30-50km. Diese Wettervorhersage ist nur auf 70-75% zuverlässig. Als man das Wetter auf 100% nicht vorhersagen kann, stehen wir für keine mit der irrtümlichen Wettervorhersage verbundenen Verlusten ein.



GERMAN

- 4 -

DEUTSCH

Um den Luftdruck zu sehen, drücken Sie die Taste [CLOCK] einige male, bis Sie die Druckmessungen bekommen.

Um die Druckmesseinheit zu wählen, drücken Sie die Taste [CLOCK], um die Einstellung zu beginnen. Drücken Sie die Taste [CLOCK] einige male, um die Zeiteinstellung und die Kalendereinstellung auszulassen, bis die Druckmesseinheit blinkt. Drücken Sie die Taste [UP] oder [DOWN] um zu wählen. Drücken Sie die Taste [CLOCK], um die Einstellungen zu bestätigen und aufzuhören.

12/24 Zeitformat > Stunden > Minuten > Jahr > M/D oder D/M Format > Monat > Datum > Druckmesseinheiten > Schluss.

5. INNERE UND ÄUSSERLICHE TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT

Drücken Sie die Taste [C°/F°], um die Temperatur nach Celsius oder nach Fahrenheit zu wählen. Drücken Sie die Taste [CHANNEL] um die Temperatur von 1., 2., 3. Kanal oder automatisches Panning zu wählen.

6. AUFSCHREIBEN VON DEN MAXIMALEN/ MINIMALEN MESSUNGEN

Drücken Sie die Taste [MEMORY] einige male, um maximale und minimale Temperaturmessungen, und die Druckmessungen zu sehen. Um die Speicher zu

GERMAN

- 5 -

DEUTSCH

löschen, halten Sie die Taste [MEMORY], während die entsprechenden Messungen auf dem Display sind.

7. UHR UND KALENDER

Drücken Sie die Taste [CLOCK] um zwischen der Zeit, dem Kalender, dem Tage der Woche umzuschalten und die Druckmessungen.

Halten Sie die Taste [CLOCK] um die Zeiteinstellung zu beginnen. Benutzen Sie die Taste [UP] oder [DOWN] für die Einstellung und die Taste [CLOCK] für die Bestätigung. Die Werte kann man nach der folgenden Reihenfolge eingeben: 12/24 Zeitformat > Stunden > Minuten > Jahr > D/M oder M/D Format > Monat > Datum > Druckmesseinheiten > Schluss.

8. LOKALZEIT UND WELTZEIT

Halten Sie die Taste [ZONE], um die Weltzeiteinstellung (Lokalzeiteinstellung) zu beginnen. Drücken Sie die Taste [UP] oder [DOWN], um die richtige Zeitkompensation von -12 bis +12 zu wählen. Drücken Sie die Taste [CLOCK] um die Einstellungen zu bestätigen und aufzuhören.

Drücken Sie die Taste [ZONE], um zwischen der Lokalzeit und der Weltzeit umzuschalten. Das Icon „ZONE“ erscheint, wenn man die Lokalzeit (Weltzeit)

GERMAN

- 6 -

DEUTSCH

gewählt hat. Wenn man keine Lokalzeit (Weltzeit) benutzt, geben Sie die Zeitkompensation als 0 ein.

9. WECKEREINSTELLUNG

Drücken Sie die Taste [ALARM] um die Signalzeit zu sehen. Das Icon „AL.“ erscheint. Drücken Sie diese Taste noch einige male, um den Wecker einzuschalten oder auszuschalten. Das Icon „🔔“ erscheint, wenn der Wecker eingeschaltet ist.

Halten sie die Taste [ALARM], um die Einstellung der Signalzeit zu beginnen. Drücken Sie die Taste [UP] oder [DOWN], um die Werte von den Stunden/Minuten einzugeben, drücken Sie die Taste [ALARM] um die Einstellungen zu bestätigen.

10. SNOOZEFUNKTION

Wenn das Weckersignals ausschaltet ist, drücken Sie die Taste [SNOOZE], um die Snoozefunktion einzuschalten. Damit das Signal auf einen Tag aufhörte, drücken Sie die Taste [ALARM].

11. INDIKATOR VON DEN ENTLADENEN BATTERIEN

Indikator von den entladenen Batterien kann man für das Hauptgerät und für die Fernsensoren benutzen.

GERMAN

- 7 -

DEUTSCH

Ersetzen Sie die Batterien und folgen Sie der Einstellung, die in diese Betriebsanleitung beschrieben ist.

12. BATTERIEVERWERTUNG

Ersetzen Sie die Batterien durch gleichwertige Batterien oder durch die Batterien, die von dem Hersteller empfohlen werden.

Verwerten Sie die abgenutzten Batterien der Umweltfreundlichweise nach, der geltenden Gesetzgebung entsprechend.

13. KENNDATEN

Innere Temperatur	von 0C° bis +50C° (von +32F° bis +122F°)
Innere und äußerliche relative Feuchtigkeit	20%-99%
Fernsensor	von -20C° bis +60C° (von -4F° bis +140F°)
Kanäle	3 Fernsensoren am höchstens
Signalentfernung	bis 30m im offenen Raum, Frequenz 434 MHz
Periodizität der Signalsendung	Etwa jede 3 Minuten
Empfindlichkeit von den Sensoren	0.1 Grad C° für die Temperatur, 1% für die Feuchtigkeit
Speisung	4xCR2032 für das Hauptgerät, 2xAAA für den Fernsensor

GERMAN

- 8 -

DEUTSCH

ASSISTANT®

УЛЬТРАТОНКАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ

Модель AH-1990



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RUSSIAN

- 1 -

РУССКИЙ

Спасибо, что приобрели ультратонкую метеостанцию нового поколения. Разработанное и сконструированное с использованием современных технологий и материалов, это устройство будет предоставлять вам точные и надежные показания погоды, температуры и влажности внутри и снаружи помещения, а также часы с ежедневным будильником. Внимательно прочитайте данную инструкцию, чтобы полностью ознакомиться с особенностями и функциями данного устройства.

1. НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ КНОПОК

Кнопка	Функции при нажатии	Удерживание в течение 3 сек
[SNOOZE]	Включение функции snooze	Настройка часов и календаря
[CHANNEL] [CH]	Выбор канала 1,2,3, автоматическая прокрутка	Поиск удаленного датчика
[CLOCK] [⌚]	Показания времени, календарь и показания давления	Установка времени, календаря и единиц измерения давления
[ALARM] [AL]	Отображения времени будильника; включить/выключить будильник	Установка времени будильника
[MEMORY]	Показания максимальной/минимальной температуры	Удаление содержимого памяти

RUSSIAN

- 2 -

РУССКИЙ

Для просмотра атмосферного давления нажмите кнопку [CLOCK] несколько раз, пока не появятся показания давления.

Для изменения единиц давления, удерживайте кнопку [CLOCK], чтобы войти в режим настройки. Нажмите кнопку [CLOCK] несколько раз, чтобы пропустить режим настройки часов и календаря, пока не замигает отображение единиц давления. Нажмите кнопки [UP] или [DOWN] для выбора. Нажмите кнопку [CLOCK] для подтверждения настроек и выхода.

12/24 часовой формат > часы > минуты > год > формат день/месяц или месяц/день > месяц > дата > единицы измерения давления > ВЫХОД.

5. ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ И СНАРУЖИ

Нажмите кнопку [C°/F°] для выбора отображения температуры в C° или в F°.

Нажмите кнопку [CHANNEL] для выбора 1-го, 2-го, 3-го каналов или автоматической прокрутки каналов.

6. ЗАПИСЬ МАКСИМАЛЬНЫХ/ МИНИМАЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ

Нажмите кнопку [MEMORY] несколько раз, чтобы увидеть максимальные и минимальные значения температуры и давления. Для очистки памяти

RUSSIAN

- 5 -

РУССКИЙ

удерживайте кнопку [MEMORY] пока на экране отображены соответствующие значения.

7. ЧАСЫ И КАЛЕНДАРЬ

Нажмите [CLOCK] для переключения показаний дисплея между временем, календарем, днем недели и показаниями давления.

Удерживайте кнопку [CLOCK] для входа в режим установки часов. Используйте кнопки [UP] или [DOWN] для настройки и [CLOCK] для подтверждения настроек в следующей последовательности: 12/24 часовой формат > часы > минуты > год > формат день/месяц или месяц/день > месяц > дата > единицы измерения давления > ВЫХОД.

8. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, МИРОВОЕ ВРЕМЯ

Удерживайте кнопку [ZONE] для входа в режим настройки мирового (местного) времени. Нажмите кнопки [UP] или [DOWN] для введения величины смещения часового пояса от -12 до +12 часов. Нажмите [CLOCK] для подтверждения и выхода.

Нажмите кнопку [ZONE] для переключения между местным и мировым временем. При выборе местного времени появляется иконка "ZONE". Если местное время не используется, оставьте компенсацию часового пояса на значении "0".

RUSSIAN

- 6 -

РУССКИЙ

[ZONE/UP]	Переключение между местным временем и мировым временем/1 шаг вперед при установке	Установка времени часовых поясов/быстрое перемещение вперед
[DOWN]	1 шаг назад при установке	Быстрое перемещение назад
[C°/F°]	Переключение показаний устройства в градусах C и F	

2. УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

А. Главное устройство

Откройте крышку отсека для батареек, вставьте 4 батарейки CR2032 в соответствии с указанной полярностью, закройте крышку.

В. Удаленный датчик

Ослабьте винты на крышке, которой закрываются батарейки, с помощью небольшой отвертки. Вставьте 2 батарейки размера AAA согласно указанной полярности. Закройте крышку и закрутите винты.

3. УСТАНОВКА БЕСПРОВОДНОГО ТЕРМО-ГИГРОМЕТРА

При первой настройке всегда сначала включите главное устройство, а потом удаленный датчик. Установите 1-й канал для первого удаленного датчика. Установите 2 и 3 канал для второго и третьего датчиков.

RUSSIAN

- 3 -

РУССКИЙ

Для поиска удаленного датчика нажмите и удерживайте кнопку [CHANNEL] на главном устройстве до того момента, пока не услышите звуковой сигнал.

Нажмите кнопку [TX], находящуюся на тыльной стороне удаленного датчика для передачи радиосигнала.

Когда установится радиосвязь, на дисплее главного устройства появятся соответствующие показания температуры и влажности выбранного канала.

4. ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Устройство предсказывает погодные условия на последующие 12-24 часа, и эти показания основаны на изменении атмосферного давления. Зона покрытия составляет около 30-50 км. Прогноз погоды, основанный на изменении атмосферного давления, является достоверным примерно на 70-75%. Так как погодные условия не могут быть предсказаны на 100%, мы не можем отвечать за какие-либо убытки, связанные с неправильным прогнозом погоды.



RUSSIAN

- 4 -

РУССКИЙ

9. УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

Нажмите кнопку [ALARM] для установки времени будильника, появится иконка "AL.". Нажмите еще раз для того, чтобы включить или выключить будильник. Когда будильник включен, появляется иконка "🔔".

Удерживайте кнопку [ALARM] для входа в режим установки времени будильника. Нажмите кнопку [UP] или [DOWN], чтобы ввести необходимые значения часов/минут и нажмите кнопку [ALARM] для подтверждения настроек.

10. ФУНКЦИЯ SNOOZE

Когда будильник прекращает звонить, нажмите кнопку [SNOOZE], для включения функции snooze. Для того чтобы остановить сигнал будильника на один день, нажмите кнопку [ALARM].

11. ИНДИКАТОР НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Индикатор низкого заряда батареи доступен как для основного устройства, так и для всех удаленных датчиков. Поменяйте батарейки и следуйте процедуре настройки, описанной в данной инструкции по эксплуатации.

RUSSIAN

- 7 -

РУССКИЙ

12. УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЕК

Заменяйте отработанные элементы питания только такими же или эквивалентными по типу батарейками, которые рекомендует производитель.

Пожалуйста, утилизируйте старые батарейки способом, безопасным для окружающей среды в соответствии с действующим законодательством.

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура в помещении	от 0C° до +50C° (от +32F° до +122F°)
Относительная влажность снаружи и внутри помещения	20%-99%
Удаленный датчик	от -20C° до +60C° (от -4F° до +140F°)
Каналы	максимум. 3 удаленных датчика
Зона покрытия	до 30м на открытой местности, радиочастота 434 МГц
Периодичность передачи радиосигнала	приблизительно каждые 3 минуты
Чувствительность датчиков	0.1 градус C° для температуры, 1% для влажности
Питание	4xCR2032 для главного устройства, 2xAAA для удаленного датчика

RUSSIAN

- 8 -

РУССКИЙ

ASSISTANT®

УЛЬТРАТОНКА МЕТЕОСТАНЦІЯ

Модель AH-1990



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

UKRAINIAN

- 1 -

УКРАЇНСЬКА

Дякуємо, що придбали ультратонку метеостанцію нового покоління. Розроблений і сконструйований з використанням надсучасних технологій і матеріалів, цей прилад буде надавати вам точні і надійні показники погоди, температури назовні та в приміщенні, вологості, до ваших послуг також годинник з будильником. Уважно прочитайте цю інструкцію, щоб повністю ознайомитися з функціями та особливостями даного пристрою.

1. НАЗВИ І ФУНКЦІЇ КНОПОК

Кнопка	Одноразове натиснення	Утримання кнопки протягом 3-х секунд
[SNOOZE]	Ввімкнення функції snooze	Налаштування годинника і календаря
[CHANNEL] [CH]	Вибір 1-го, 2-го, 3-го каналів або автоматичної прокрутки	Пошук віддаленого датчика
[CLOCK] [⌚]	Показники часу, календар і показники тиску	Налаштування часу, календаря і одиниць виміру тиску
[ALARM] [AL]	Відображення часу будильника, ввімкнути/вимкнути будильник	Налаштування часу будильника
[MEMORY]	Показники максимальної/мінімальної температури	Видалення вмісту пам'яті

UKRAINIAN

- 2 -

УКРАЇНСЬКА

Для перегляду атмосферного тиску натисніть кнопку [CLOCK] кілька разів, доки не з'являться показники тиску.

Для зміни одиниць відображення тиску утримуйте кнопку [CLOCK], щоб увійти до режиму налаштування. Натисніть кнопку [CLOCK] кілька разів, щоб пропустити режим налаштування годинника та календаря, доки не заблимає показник тиску. Натисніть кнопку [UP] або [DOWN] для вибору. Натисніть кнопку [CLOCK] для підтвердження і виходу.

12/24 годинний формат часу > години > хвилини > рік > формат день/місяць або місяць/день > місяць > дата > одиниця виміру тиску > ВИХІД

5. ТЕМПЕРАТУРА І ВОЛОГІСТЬ НАЗОВНІ ТА ВСЕРЕДЕНІ ПРИМІЩЕННЯ

Натисніть кнопку [C°/F°] для вибору відображення температури за Цельсієм або за Фаренгейтом.

Натисніть кнопку [CHANNEL] для вибору 1-го, 2-го, 3-го каналів або автоматичної прокрутки каналів.

6. ЗАПИС МАКСИМАЛЬНИХ/МІНІМАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ

натисніть кнопку [MEMORY] кілька разів, щоб побачити максимальні і мінімальні значення

UKRAINIAN

- 5 -

УКРАЇНСЬКА

температури і тиску. Для очищення пам'яті утримуйте кнопку [MEMORY] доки на екрані відображені відповідні значення.

7. ГОДИННИК І КАЛЕНДАР

Натисніть кнопку [CLOCK] для перемикання режиму дисплея між часом, календарем, днем тижня і показником тиску.

Утримуйте кнопку [CLOCK] для переходу до режиму налаштування. Використовуйте кнопки [UP] або [DOWN] для налаштування і кнопку [CLOCK] для підтвердження значень у наступній послідовності: 12/24 годинний формат > години > хвилини > рік > формат день/місяць або місяць/день > місяць > дата > одиниця виміру тиску > ВИХІД.

8. МІСЦЕВИЙ ЧАС, СВІТОВИЙ ЧАС

Утримуйте кнопку [ZONE] для переходу до режиму налаштування світового (місцевого) часу. Натисніть кнопки [UP] або [DOWN] для введення величини зсуву часового поясу від -12 до +12 годин. Натисніть кнопку [CLOCK] для підтвердження і виходу.

Натисніть кнопку [ZONE] для переключення між місцевим та світовим часом. При виборі місцевого

UKRAINIAN

- 6 -

УКРАЇНСЬКА

[ZONE/UP]	Переключення між місцевим і світовим часом/1 крок вперед у налаштуваннях	Налаштування місцевого часу/Швидкий перехід вперед по налаштуванням
[DOWN]	1 крок назад у налаштуваннях	Швидкий перехід назад по налаштуванням
[C°/F°]	Зміна показників у C° чи F°	

2. ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

А. Головний пристрій

Відкрийте кришку, що закриває батарейки, вставте 4 батарейки CR2032 у відповідності з вказаною полярністю, закрийте кришку.

В. Віддалений датчик

Послабте гвинти на кришці, що закриває батарейки за допомогою невеликої викрутки. Вставте 2 батарейки розміру AAA відповідності з вказаною полярністю. Закрийте кришку і закрутіть гвинти.

3. НАЛАШТУВАННЯ БЕЗДРОТОВОГО ТЕРМО-ГІГРОМЕТРА

Під час першого налаштування завжди спочатку вмикайте головний пристрій, а потім віддалений датчик. Налаштуйте 1-й канал для першого віддаленого датчика. Налаштуйте 2-й і 3-й канали для другого і третього датчиків.

UKRAINIAN

- 3 -

УКРАЇНСЬКА

часу з'являється іконка "ZONE". Якщо місцевий час не використовується, залишайте компенсацію часового поясу на відмітці "0".

9. НАЛАШТУВАННЯ БУДИЛЬНИКА

Натисніть кнопку [ALARM] для встановлення часу будильника, з'явиться іконка "AL.". Натисніть ще раз для того, щоб ввімкнути або вимкнути будильник.

Коли будильник ввімкнено, з'являється іконка "🔔".

Утримуйте кнопку [ALARM] для входу до режиму налаштування часу будильника. Натисніть кнопку [UP] чи [DOWN] для того, щоб ввести необхідні значення годин/хвилин і натисніть кнопку [ALARM] для підтвердження налаштування.

10. ФУНКЦІЯ SNOOZE

Коли припиняється сигнал будильника, натисніть кнопку [SNOOZE] для ввімкнення функції snooze. Для того, щоб припинити сигнал будильника на один день, натисніть кнопку [ALARM].

11. ІНДИКАТОР НИЗЬКОГО ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ

Індикатор низького заряду батареї наявний як у основному пристрої, так і в усіх віддалених датчиках. Замініть батарейки і дотримуйтесь

UKRAINIAN

- 7 -

УКРАЇНСЬКА

- Для пошуку віддаленого датчика натисніть і утримуйте кнопку [CHANNEL] на головному пристрої до того моменту поки не почуєте звуковий сигнал.

- Натисніть кнопку [TX], що знаходиться на зворотному боці віддаленого датчика, для передачі радіосигналу.

- Коли радіозв'язок встановлено, на дисплеї головного пристрою з'являться відповідні показники температури і вологості обраного каналу.

4. ПРОГНОЗ ПОГОДИ

Пристрій передбачає погодні умови на наступні 12-24 години, ці показники засновані на зміні атмосферного тиску. Зона покриття складає приблизно 30-50км. Прогноз погоди, що базується на зміні атмосферного тиску, є достовірним приблизно на 70-75%. Так як погодні умови не можуть бути передбачені на 100%, ми не можемо нести відповідальність за будь-які втрати, пов'язані з неправильним прогнозом погоди.

СОНЯЧНО	ХМАРНО З ПРОЯСНЕННЯМИ	ХМАРНО	ДОЩ	ГРОЗА

UKRAINIAN

- 4 -

УКРАЇНСЬКА

процедурі налаштування, описаній даній в інструкції з експлуатації.

12. УТИЛІЗАЦІЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

Заміняйте елементи живлення тільки на такі самі або на еквівалентні, рекомендовані виробником.

Будь ласка, утилізуйте старі батарейки шляхом, що безпечний для навколишнього середовища, і у відповідності до чинного законодавства.

13. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура назовні та всередині приміщення	від 0C° до +50C° (від +32F° до +122F°)
Відносна вологість назовні та всередині приміщення	20%-99%
Віддалений датчик	від -20C° до +60C° (від -4F° до +140F°)
Канали	максимум 3 віддалені датчики
Зона покриття	до 30м на відкритому середовищі, радіочастота 434 МГц
Періодичність передачі радіосигналу	приблизно кожні 3 хвилини
Чутливість датчиків	0.1 градус C° для температури, 1% для вологості
Живлення	CR2032x4 для головного приладу, AAx2 для віддаленого датчика

UKRAINIAN

- 8 -

УКРАЇНСЬКА