

Распаковка устройства и проверка комплектации




Для правильной установки прочтите руководство по безопасности устройства, а затем это руководство по быстрой установке.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Компоненты, входящие в комплект поставки, и тип шнура питания могут различаться в зависимости от страны.
 - На иллюстрациях в этом руководстве по быстрой установке изображена модель MFC-L8850CDW.
 - Необходимо приобрести правильный интерфейсный кабель для того интерфейса, который будет использоваться.
- USB-кабель**
Рекомендуется использовать кабель USB 2.0 (тип A/B) длиной не более 2 метров.
- Сетевой кабель**
Используйте обычный кабель типа «витая пара» категории 5 (или выше) для сетей 10BASE-T или Fast Ethernet 100BASE-TX.



1 Снятие упаковочного материала с аппарата



2 Загрузка бумаги в лоток




3 Подключение шнура питания и включение аппарата




4

Настройка с использованием компакт-диска (Windows®)



Беспроводное сетевое подключение




Настройка без использования компакт-диска (Windows® без дисководов или Macintosh)

Загрузите полный пакет драйверов и программного обеспечения с веб-сайта Brother Solutions Center.
Для Windows®: solutions.brother.com/windows
Для Macintosh: solutions.brother.com/mac

Печать с использованием мобильного устройства

С помощью бесплатного приложения Brother iPrint&Scan вы можете печатать, используя мобильное устройство.

1. Подключите аппарат к беспроводной точке доступа или маршрутизатору с помощью сенсорного экрана аппарата.



2. Чтобы использовать аппарат с мобильными устройствами, загрузите приложение Brother iPrint&Scan.
solutions.brother.com/ips

Готово