



AKAI

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ

SB-13520, SB-1353G, SB-1354V

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



www.akai.ru





Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением продукции AKAI, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

Для максимально безопасного и эффективного использования изделия, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие указания	3
Меры предосторожности и безопасности	3
Составные части изделия	3
Комплект поставки	4
Эксплуатация	4
Чистка и уход	4
Хранение	4
Утилизация	5
Технические характеристики	5



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ


- При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его рабочего состояния, комплектности, штампа торговой организации и даты продажи в гарантийном талоне. Проверьте соответствие наименования изделия, модели и серийного номера, указанных в гарантийном талоне, приобретаемому образцу.
- Обращаем Ваше внимание на то, что применение изделия в промышленных и коммерческих целях не предусмотрено.
- Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. Храните её в защищенном месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Если дефект является следствием механических, тепловых или иных повреждений изделия, либо является следствием естественного износа (потертости, изменение цвета, оттенка и т. д.) изделия или его составных частей, гарантия не распространяется.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ

1. Измерительная платформа
2. Дисплей
3. Отсек для элементов питания, расположенный на основании прибора
4. Переключатель единиц измерения, расположенный на основании прибора у отсека для элементов питания
5. Световой индикатор готовности



ВНИМАНИЕ: Все рисунки являются схематическими и могут отличаться от реального изделия.



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стандартная комплектация данного оборудования включает в себя следующие части:

1. Весы
2. Инструкция по эксплуатации
3. Гарантийный талон

В связи с постоянным совершенствованием технических характеристик моделей, оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность изделия.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не вносите изменения в конструкцию данного изделия. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, при самостоятельном внесении Вами или неуполномоченными лицами изменений/приспособлений в конструкцию, а так же при несоблюдении требований по пользованию и обслуживанию, описанных в данном руководстве.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Перед использованием необходимо вставить элементы питания в отделение на весах в соответствии с полярностью.
- Внутри отделения для элементов питания Вы можете изменить единицы измерения веса.
- Установить весы на сухой, твердой и ровной поверхности (кривизна поверхности влияет на точность показания весов).
- Встаньте по центру измерительной платформы весов, выпрямитесь. Для включения весов не требуется иных манипуляций. Для наиболее быстрого и точного измерения веса не производите других движений. Ваш вес отобразится на дисплее после того, как световой индикатор готовности сменит цвет с красного на зеленый. Весы автоматически выключатся по истечению примерно шести секунд.
- Взвешивания можно производить с интервалом в три секунды.
- Замените элементы питания, если весы не работают, или проверьте, соблюдена ли полярность.
- Изделие предназначено только для бытового использования.

ЧИСТКА И УХОД

- Для чистки весов запрещается использовать абразивные и порошковые материалы и сильные растворители.
- Запрещается погружать изделие в воду, дабы избежать выхода изделия из строя.
- Для поддержания внешнего вида изделия протрите его мягкой тканью, смоченный в теплой воде.
- Перед включением убедитесь, что изделие и все его части высохли.
- Не допускайте падений весов и ударов по ним.

ХРАНЕНИЕ

- Храните весы в сухом месте в помещениях при температуре окружающего воздуха от



0°С до 40°С, относительной влажности воздуха от 40% до 85% (при 25°С) и атмосферном давлении от 650 до 800 мм. рт. ст.

- Не допускайте попадания воды на изделие и внутрь его.
- Не допускайте попадание прямых солнечных лучей на изделие.
- Выньте из изделия батарейки, если вы не собираетесь его использовать в течение длительного времени.

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негодность оборудования примите все меры, чтобы не нанести вреда окружающей среде. В частности, не рекомендуется сжигать упаковку и части изделия, поскольку красители, используемые при изготовлении изделия и упаковки, при сжигании выделяют в атмосферу вредные вещества, которые могут нанести вред экологии, здоровью человека и

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	SB-1352O, SB-1353G, SB-1354V
Рабочий диапазон	7кг – 150кг
Шаг измерений	100г.
Количество единиц измерения	3
LCD дисплей	65x32 мм
Источники питания	CR2032 батарейка (1 шт.)
Рабочая температура	от 0° - 40°

Срок службы изделия составляет 24 месяца

Компания-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации изделия в рамках личных нужд и соблюдения правил пользования, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.







АИ 58

Произведено по лицензии ООО «АКАЙ ИНДАСТРИЗ»
Поставщик: МУЛЬТИ ТЕЧ ЮНИВЕРСАЛ ЛТД.
Юнит Джи, 10/эф, Блок 1, Ле Блеу, Деукс 12 Тунг Чунг
Ватерфронт, рд Тунг Чунг, НТ, ГОНКОНГ
Импортер: ООО "Техника" 127287, Москва, Старый
Петровско-Разумовский проезд, д.1/23.
Информация по сервисному обслуживанию на сайте:
www.akai.ru
Сделано в Китае

www.akai.ru

